

◆ 重要なお知らせ

コンパルユニットのご使用上の注意

コンパルユニットは、転倒につながるような急加速度時に抑速ブレーキが作動し、速度が上がり過ぎるのを抑えることを目的として設計されています。

抑速ブレーキが常に利いた状態で、タイヤを引きずるような高い速度で歩行されますと、路面状況によっては、コンパル本体に過度の振動と衝撃がかかります。このような状態で長期間ご使用されますと、部品の損傷を引き起こす危険性がございます。

必ず下記の警告事項を守って使用して下さい。

警告事項に従わずに使用を続けた場合、商品の破損につながり、転倒などの事故が発生する恐れがあります。



警告

取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される場合を示しています。

◆抑速ブレーキを利かせて、常にタイヤを引きずった状態で使用しないでください。

使用確認方法

右の写真のようにタイヤ表面には溝があります。この溝が見えなくなれば、タイヤの交換時期です。この溝が2~3か月以内の早期に無くなる場合はタイヤを引きずった状態で使用している可能性がありますので、以下の注意事項をご確認の上、ご対応ください。

・抑速ブレーキ力の調整

ブレーキ力が強すぎる可能性がありますので、安全に支障ない範囲で、ブレーキ力を弱めに再調整してください。

・速度を抑えた走行

歩行速度が速い程、タイヤのスリップが生じやすくなります。一般のコンクリート、アスファルト面では時速 3.5 km 以下の速度が目安です。石畳など路面の凹凸が大きい場所では、特に速度を落としてご使用ください。

・定期点検

異常を感じられた場合は、速やかにご使用を中止して点検を受けてください。また、異常がない場合も1年毎の定期点検を推奨いたします。

※詳しくは、販売店様にご相談の上、ご対応ください。



警告

◆抑速ブレーキの調整は、「抑速ブレーキ力調整要領書」(81-SS30042)に記載の方法で販売店様が必ず行って下さい。

上記警告・注意事項に反するご使用により事故が発生した場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。

発売元および製造元

ナブテスコ株式会社

住環境カンパニー 福祉事業推進部 サービスセンター
〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町 35 TEL : (078)-569-2600